

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072203135561 تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01012418133
اسم العميل : دكتور محمد صبري القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : التسعين الشمالي كومباوند قرنفل هايتس فيلا B10B
تسجيل الدخول : 12:31 PM تسجيل الخروج : 01:42 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد عدد 1 حمام الرائيسي

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين لنا وجود تسريب في منجيه القاعده يؤدي الي تسريب عند الاستخدام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : بناء ع طلب العميل عنده كوع 3بوصه في شرح عايز يتغير الي هيروح هينزل ع حبل من الدور 3الي 2
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه ثم تقفلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد منجيه القاعده وتقفلها بماده السيتوفيل
تشيك على الصرف 4بوصه +جلبه اصلاح 4بوصه طنويله لي صرف القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات الشاور وتقفيله جيدا بماده الكيمافليكس ابيض
بناء ع طلب العميل في شاور ثاني ينقل كيمافليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.