

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072206405563 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01153918020
اسم العميل : يوسف السيد القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : منطأى عمارة 16 الدور 6 يمين السلم المحافظة : القليوبية
شارع النادي تسجيل الدخول : 08:06 PM تسجيل الخروج : 08:51 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب من خارجة القاعدة 4 بوصة المتصلة بالمنيجة وجود فراغات حول الوش الاستانس للبيبة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد كوع 4 بوصة والواصلة الداخلة ل منيجة القاعدة
اجراءات الارضيات : إحلال وتجديد السيراميك الخاصة بالوش الاستانس للبيبة
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.