

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072209545287 تاريخ الكشف : 2025/07/29
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01144669735
اسم العميل : محمد اشرف القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : التجمع الخامس دارمصر الاندلس ال 70 عماره 13 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:08 AM تسجيل الخروج : 02:09 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لحام 4/3 بجانب قاعدة T بعد الفحص والاختبار علي شبكات التغذية المدفونه وتبين لنا وجود خلل في الخط البارد في التواليت بحمام الرئيسي

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه الداخليه ولم يتبين لنا وجود خلل بها ولكن تبين لنا وجود خلل في خارجه البنية بحمام الرئيسي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد طقم سنترك لخلاط الدش لحمام الضيوف والتشيك علي جميع الاكسسوارات
اجراءات الصرف : احلال وتجديد خارجه البنية لحمام الرئيسي
اجراءات البنية : تركيب علية بنيه ل 2 حمام
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك ل 2 حمام بماده (السيتوفيل) وتقفيل فراغات البانيو بماده (الكيمافليكس)
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.