

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025072302214717 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01140102222
اسم العميل : احمد رافت احمد القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : عماره 63 ز - البوابه الاولى - الدور الثاني - المحافظة : الجيزة
شقه 15
تسجيل الدخول : 11:51 AM تسجيل الخروج : 12:59 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد

نتيجة الاختبارات

تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني وجود تسريب من علوية البنية لحمام الضيوف فراغات في فاصل الأرضية لحمام الماستر وحمام الضيوف..فراغ حول منيعة القاعدة لحمام الضيوف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : بحالة جيدة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبي لحمام الضيوف
قاعدة التواليت : تركيب جلبية 4 بوصة لتطويل صرف القاعدة لحمام الضيوف
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل لعدد 2 حمام
مجموعة العزل : ..كيما فليكس ابيض
شيكارة سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.