

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072303275814	تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01126886575
اسم العميل : شوكت محمد سعودي البستاوي	القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : عماره 63 ز - البوابه الاولى - الدور الاول - بيسار السلم	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:40 PM	تسجيل الخروج : 04:44 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 2	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 2	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 2	تم عمل كشف حراري لشبكة الصرف لعدد 2 حمام
الكشف الحراري : تم	عدد : 2	تم عمل كشف موجات صوتية لشبكة التغذية لعدد 2 حمام
الموجات الصوتية : تم	عدد : 2	بحالة جيدة
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 2	نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 2	تم عمل اختبار وكشف حراري
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم عمل اختبار وكشف حراري
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم عمل اختبار وكشف حراري
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	تم عمل اختبار وكشف حراري
فحص البنية : تم	عدد : 2	تبين وجود تسريب من بنية حمام الضيوف
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 2	تم عمل اختبار وكشف حراري
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	لا يوجد

نتيجة الاختبارات : وجود فراغات في فاصل البانيو المباني وجود تسريب من اسفل الوش الاستانلس للبنية حمام الضيوف لعدم وجود عناية بلاستيك

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : بحالة جيدة ولا يوجد بها تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب عناية بلاستيك لحمام الضيوف
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : حقن الفراغات التي بها خلل في الأرضية بمادة سيتوفيل تفريغ وحقن فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس
مجموعة الغزل : انبوبة كيما فليكس شيكارة سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.