

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072305585233 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01005611588
اسم العميل : احمد اشرف القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : كمباوند باديا اكتوبر الجديده خلف 800 فدان
B1A1 020222 وحده
تسجيل الدخول : 11:35 AM تسجيل الخروج : 02:01 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : الحام في منتصف الحمام بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن في

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد 0
صرف البانيو : لا يوجد عدد 0
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : لا يوجد عدد 0
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : الحام في الخط الساخن في منتصف الحمام بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في
احلال وتجديد الجزء التالف من الخط الساخن
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.