

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072310044940 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01007449099
اسم العميل : زياد سامي القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : بالم هيلز بالم فالي فيلا 64 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:25 PM تسجيل الخروج : 12:21 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد :
ضغط المياه الساخن :
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :

عدد
عدد

نتيجة الملاحظات : تم فحص واختبار خط التغذية العمومي وتبين وجود تسريب من تى لحام قطر 3/4 بوصة بجوار سلم الجنية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :
صرف الغسالة :
صرف الباتيو :
صرف حوض المطبخ :
فحص البنية :
فحص قاعدة التواليت :
فحص خط التكيف :
نتيجة الاختبارات :

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف فى خط التغذية العمومى تى لحام 3/4 بوصة
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

