



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/27

رقم المعاينة : 2025072401482778

رقم التليفون : 01024440110

اليوم : الأحد

القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد

اسم العميل : احمد مختار

المحافظة : الجيزة

العنوان : ح.الاهرام عماره 283 ح الدور الاول على شقة
يمين السلالم الضيوف

تسجيل الخروج : 12:45 PM

تسجيل الدخول : 12:05 PM

الإجراء التالي : _

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط الماء البارد : تم

ضغط الماء الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسرب في خط البارد اسفل حوض الوش

تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار

تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار

تم عمل كشف حراري لشبكة الصرف

تم عمل كشف موجات صوتية لشبكة التغذية

بحالة جيدة

تم الفحص والاختبار وتم عمل كشف حراري

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : تبين وجود فراغات حول منبحة القاعدة وتحتاج إلى التفليل بمادة سيلوفيل

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في خط البارد تى لحام قطر 4/3بوصة اسفل حوض الوش

اجراءات الاكسسوارات : لم يتبيّن وجود تسرب

اجراءات الصرف : لم يتبيّن وجود تسرب

اجراءات البيبة : لم يتبيّن وجود تسرب

قاعدة التواليت : التفليل حول منبحة القاعدة بمادة سيلوفيل

اجراءات الأرضيات : لا يوجد بها خلل

مجموعة العزل :

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبيّن عدم وجود أضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

