

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072609201324 تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01001881061
اسم العميل : مها فتحي ابو الغار القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : حدائق اكتوبر كمباوند بالم فيو المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:25 AM تسجيل الخروج : 11:37 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الغسالة : تم عدد 0
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف البانيو : تم عدد
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
تم وتبين عدم وجود علايه بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
لم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتفتيلها جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تركيب سيراميك الحمام الداخلي
ل ضبط ميول الشاور
بمساحه متر و نصف مربع
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.