

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072609461777	تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01003803010
اسم العميل : محمود صلاح	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : اش عبدالله بن الطاهر الحي الثامن م نصر 68	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:33 PM	تسجيل الخروج : 04:33 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري :		
الموجات الصوتية : تم		تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص الاكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المدفونه ولم يتبين لنا وجود تسريب		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف الفسالة : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف حوض المطبخ :	عدد :	
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التكيف :	عدد :	
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب		

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
 - اجراءات الاكسسوارات :
 - اجراءات الصرف :
 - اجراءات البيبة :
 - قاعدة التواليت :
 - اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده (السيتموفيل)
تفريغ وحقن فراغات الشاور والجاليريا بماده (الكيمافليكس)
- مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.