

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072710104250 تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01220000581
اسم العميل : حسام حسن دياب القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : سكن مصر القطاميہ مسلسل 5 امام مرور المحافظة : القاهرة
القاهره الجديده عماره 48
تسجيل الدخول : 03:04 PM تسجيل الخروج : 03:57 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

عدد	1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عدد	1	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
عدد	1	فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم

عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب. ولاكن تبين تسريب من فواصل الرخامة
عدد	1	لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
عدد	1	تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من ملجحة القاعده

تسريب من فواصل الرخامة الشاور
تبين تسريب من فراغات الارضيات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه وتقيلها سيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير ملجحة التواليت وتركيب جلبه 4 بوصه
اجراءات الارضيات : حقن فواصل الارضيات بمادة السيتوفيل / حقن جسم الشاور بمادة الكيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.