

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073112491436	تاريخ الكشف : 2025/08/03
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01000050230
اسم العميل : احمد عبد الله	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الخامس عماره 614 النرجس عمارات امام مسجد فاطمه الشربتلي	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:05 AM	تسجيل الخروج : 11:38 AM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها	عدد 1	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب من ماسورة الصرف المدفونه ولاكن تبين وجود فراغ حول ماسورة الصرف ومع الاستخدام سوسته البانيو يوجد بها خلل فالمياه تبدأ بالتسرب النسبي في الفاصل الموجود
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب ولاكن يستحسن تركيب علايه بدلا من الماسوره الموجوده
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب والتفصيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب والتفصيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب والتفصيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها	عدد 1	

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الصرف : تفصيل حول ماسورة صرف بانيو الشاسيه بماده السيتوفيل وتغير سوسته صرف البانيو الشاسيه	تفصيل حول ماسورة صرف بانيو الشاسيه بماده السيتوفيل وتغير سوسته صرف البانيو الشاسيه
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه والتفصيل الجيد عليها بماده السيتوفيل	تركيب علايه بيبه والتفصيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد	لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد	لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.