

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080412215828 تاريخ الكشف : 2025/08/04  
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01061672423  
اسم العميل : السيد كامل القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد  
العنوان : الحي الثالث ش ال 27 عماره 1123 المحافظة : الجيزة  
تسجيل الدخول : 12:32 PM تسجيل الخروج : 01:29 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد  
احلال وتجديد عدد 2 محبس زاويه تحت حوض الوش+جلب التطويل نحاس  
تقرير دكتور سالي

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الفضالة : تم عدد 1  
صرف البانيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0  
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد  
اجراءات الأكسسوارات : احلال وتجديد الأكسسوار بالكامل+تشيك ع جلب التطويل  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه ثم ثقفلها بماده السيوفيل  
قاعدة التواليت : مطلوب طقم مسمار قاعده ارضي  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيه بماده الكيمافليكس  
احلال وتجديد الفايط من البانيو  
مجموعة العزل : لا يوجد

#### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.