



# شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/08/18	رقم المعاينة :	2025081401424071
رقم التليفون :	011111116023	اليوم :	الاثنين
القائم بالمعاينة :	اسلام قاسم	اسم العميل :	اللواء شريف
المحافظة :	القاهرة	العنوان :	مدينه تبارك دانوري المعادي بجوار الاكاديميه الحديثه
تسجيل الخروج :	04:12 PM	تسجيل الدخول :	01:59 PM
الاجراء التالي :	معالجة	عدد الوحدات :	3

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياة البارد :	تم
تم الاختبار والكشف لعدد 3 ولا يوجد اي تسرب	عدد 3
تم الاختبار والكشف لعدد 2 ولا يوجد اي تسرب	
تم الاختبار والكشف فوجدهما تسرب في الخط البارد حمام الدور الارضي اليسار ولم يتم التكسير عليها بناء على طلب العميل	
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسرب في الشبكات المدفونة لعدد 3 حمام	ضغط المياة الساخن :
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسرب في الشبكات المدفونة لعدد 2 حمام	الكشف الحراري :
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسرب في الشبكات المدفونة لعدد 2 حمام	الموجات الصوتية :
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسرب في الشبكات المدفونة لعدد 2 حمام	فحص الاكسسوارات :
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسرب في الشبكات المدفونة لعدد 2 حمام	نتيجة الملاحظات :
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسرب في الشبكات المدفونة لعدد 2 حمام	وجود تسرب في الخط البارد

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	تم
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	تم
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التوايليت :	تم
فحص خط التكيف :	لا يوجد اي تسرب في الشبكات المدفونة
نتيجة الاختبارات :	لا يوجد اي تسرب في الشبكات المدفونة

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	إحلال وتجديد الجزء النالف الدور الارضي
اجراءات الاكسسوارات :	تغير عدد 2 محبس زاوية الدور الارضي
	تغير عدد 2 قلب محبس دفن الحمام اليدين
	تغير حنفيه غسالة الخط الساخن
	تشيك ع جميع الاكسسوارات
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البيبة :	تركيب عدد غلاية بيبيه وتفقيل جيدا بماده سينوفيل الدور الارضي حمام اليمين
	تفقيل عدد 2 بيبيه بماده سينوفيل جيدا
قاعدة التوايليت :	إحلال وتجديد مليحه القاعده حمام الدور الاول علوي
	تشيك ع عدد 2 كرسي قاعده الدور الارضي
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك لعدد 3 حمام
مجموعة العزل :	تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لعدد 2 بانيو

### السياسات والمسؤوليات



- ١ . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- ٢ . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- ٣ . في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 وبه الى 1000 جنية.
- ٤ . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.