

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081402224126 تاريخ الكشف : 2025/08/24
 اليوم : الأحد رقم التليفون : 01207280762
 اسم العميل : محمد فراج القانم بالمعايينة : محمد كارم
 العنوان : المنطقة ا البوابه الاولى ش 17 عماره 470 المحافظة : الجيزة
 تسجيل الدخول : 10:40 AM تسجيل الخروج : 12:52 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب
 الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
 الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
 فحص الاكسسوارات : تم تم..وجود خلل في بعض الاكسسوار
 نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار وتبين وجود تسريب في الخط الساخن المشترك بين حمام الضيوف والمطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد تسريب
 صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد
 صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد
 صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتم..صرف خارجي
 فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد
 فحص خط التكيف : تم عدد 1 للا يوجد
 نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لحام 3/4 بوصة في حمام الضيوف T إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط الساخن
 اجراءات الاكسسوارات : تجديد الاكسسوار المتهاك
 اجراءات الصرف : لا يوجد
 اجراءات البنية : لا يوجد
 قاعدة التواليت : لا يوجد
 اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ بعض فواصل السيراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس ابيض
 مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.