

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081402260767 تاريخ الكشف : 2025/08/18
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01001805207
اسم العميل : دكتور رانيا ممدوح القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : التجمع كمباوند ليان صبور المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:07 AM تسجيل الخروج : 12:06 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم..يوجد خلل في جسم الشاور
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لم يتم..قاعده معلقه
فحص خط التكيف : تم عدد 1 تم
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يتم حقن وتفرغ فواصل بعض الارضيات بماده سيتوفيل وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس ابيض داخلي..خارجي
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل اجراء معاينة متابعه كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعه الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.