

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081409493055 تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01060479572
اسم العميل : احمد عاطف عبد الحميد القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : القاهرة المطريه ش قصر فهمي ش مستجد 1 المحافظة : القاهرة
الدور الثالث شقه 9
تسجيل الدخول : 10:09 AM تسجيل الخروج : 11:33 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب من الأكسسوار بالكامل لانه متهالك

تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الأكسسوارات وتبين وجود خلل بها

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من بنية الحمام لوجود كسر بها لتجميع البانيو عليها مع وجود تسريب من فاصل البانيو وجود تسريب من فواصل سيراميك لعدم تقفيلها

فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص البنية بالكامل للحمام وتبين وجود تسريب
تم فحص البنية بالكامل للمطبخ ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الأكسسوارات : تغيير نواكل الحمام بالكامل محابس ووصلات وسنترك خلاط عدد 2
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : احلال البنية وتغييرها بالكامل واعادة تجميعها قطر 1x2 ونص
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل البانيو بماده الكيما / تفريغ وحقق الارضيات بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.