

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081606002529 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01017410151
اسم العميل : سامح سعيد محمد القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : كومباوند اب فيل وصلة دهشور امام نادى وادى المحافظة : الجيزة
دجلة عمارة 11 شقة 13 الدور 2 تسجيل الخروج : 02:23 PM
تسجيل الدخول : 01:42 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : تبين وجود فراغات في فاصل الشاور والجاليرية
وجود خلل ف تثبيت كرسى القاعدة المعلقة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : بحالة جيدة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : إحلال وتركيب كرسى القاعدة والتأكيد على المنجعة قاعدة معلقة
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل الشاور والجاليرية بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس رمادى سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.