

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081809583273 تاريخ الكشف : 2025/08/20
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01006031439
اسم العميل : هاني عزت عبد الرؤوف القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : كمباوند بالم فيو بجانب كمباوند كنز ح اكتوبر المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:32 AM تسجيل الخروج : 01:17 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود خلل

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 5
فحص قاعدة التواليت : عدد 3
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : احلال وتجديد تطويله لصرف الغسالة قطر بوصه ونصف وتركيب 2جوان سوسته لصرف حمام الرئيسي والحمام الماستر
اجراءات البنية : تركيب 5علاية بنيه وتقفيلها بماده (السيتوفيل)
قاعدة التواليت : احلال وتجديد مليجه قاعدة التواليت لحمام الماستر
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك للحمام الماستر والرئيسي بماده (السيتوفيل)
تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده (الكيمافليكس)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.