

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082004453560	تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01006050245
اسم العميل : احمد فهمي	القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : دجلة بالمرز اكتوبر عماره 73 الدور 5 شقة 53	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:35 AM	تسجيل الخروج : 01:52 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	لا يوجد
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تبين وجود خلل في تقفيل فاصل البانيو المبانى تسريب من علية البيبة فراغ حول منيعة القاعدة		

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة	بحالة جيدة
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة	تركيب علية بيبا بلاستيك
اجراءات البيبة : التففيل على المنيعة بمادة سيتوفيل	
قاعدة التواليت : تفريغ وحقن فاصل البانيو المبانى بمادة كيما فليكس	
اجراءات الارضيات : كيما فليكس	سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.