

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082006144365	تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01024000405
اسم العميل : اسر الخطيب	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : البوابة الثانية القديمة 19 هـ	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:07 PM	تسجيل الخروج : 02:43 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 2	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 2	تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد 2	تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
الموجات الصوتية : تم	عدد 2	تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 2	تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في طقم سنترك خلاط البانيو لحمام الرئيسي
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود خلل	عدد 2	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف وتبين لنا وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
فحص البيبة : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في ملبجه قاعدة التواليت
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	
فحص خط التكيف : عدد	عدد 1	

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف وتبين لنا وجود خلل في صرف الغسالة اسفل قاعدة التواليت

الاجراء المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد طقم سنترك خلاط البانيو لحمام الرئيسي
- اجراءات الصرف : احلال وتجديد الجزء التالف من خط صرف الغسالة
- اجراءات البيبة :
- قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملبجه قاعدة التواليت
- احلال وتجديد طقم مسمار قاعدة التواليت
- اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده السيتوفيل ل2حمام
- مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.