

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082307020271	تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01023449746
اسم العميل : كريم ايهاب فوزي	القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : اكتوبر مشروع ال164 تعاونيات الجديده الحي ال11 محور جمال عبد الناصر عملاؤه 96 الدور الرابع شقه 14	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:44 PM	تسجيل الخروج : 05:34 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم عمل كشف حرارى لشبكات الصرف
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم عمل كشف موجات صوتية لشبكات التغذية
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم عمل كشف موجات صوتية لشبكات التغذية
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة	عدد : 1	تم

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
صرف الغسالة : تم	عدد : 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	صرف رصاص متصل على الخارجة مباشرة
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تبين وجود فراغات في فاصل البانيو القدم المبانى وجود تسريب من اسفل الوش الاستائلس لعدم وجود علايه بلاستيك وتبين وجود خارجه البيبه زهر	عدد : 1	تم

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد طقم سنترك خلط الدش
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد صرف حوض المطبخ من زهر إلى بلاستيك
اجراءات البيبة : إحلال وتجديد خارجه البيبة ومشارك 3بوصة لعمود الصرف من زهر إلى بلاستيك وتركيب علايه بيبي بلاستيك
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مشترك 4بوصة من زهر إلى بلاستيك
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فاصل البانيو القدم بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس سينتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.