



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياة

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/08/26	رقم المعاينة :	2025082307201870
رقم التليفون :	01097696655	اليوم :	الثلاثاء
القائم بالمعاينة :	محمد ابو العنين	اسم العميل :	ابتسام محروس محمد
المحافظة :	كفر الشيخ	العنوان :	كفر الشيخ قلين شارع الدكتور هانى دوير - بيت الدكتور حسن رضوان الاول علوى
تسجيل الخروج :	12:33 PM	تسجيل الدخول :	11:30 AM
الاجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياة

اختبار ضغط المياة :	تم
ضغط المياة البارد :	تم
ضغط المياة الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف حوض الوش :	تم
فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف الغسالة :	تم
تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف البانيو :	تم
فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف حوض المطبخ :	تم
تم فحص البيبة والعاليه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب	عدد 2	فحص البيبة :	تم
تم فحص كرسى التوايليت وتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	فحص قاعدة التوايليت :	تم
لا يوجد	عدد	فحص خط التكيف :	تم

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبيّن تسريب من عدد 2 بلاعه لعدم تركيب العاليه مخصوصه يوجد تسريب من مليجه التوايليت وفاصل البانيو وارضيه الحمام

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات البيبة : احلال عدد 2 وش بلاعه وتركيب عاليه مخصوصه لها وتقطيلها بماده السيتوفيل
- قاعدة التوايليت : تغيير سوسته التوايليت وطقم المسمار وتقطيلها بماده السيتوفيل
- اجراءات الارضيات : تقطيل ارضية الحمام بالكامل بماده السيتوفيل / تقطيل فاصل البانيو بماده الكيما فلكس

مجموعة العزل :

السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

