



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/08/26	رقم المعاينة :	2025082401063613
رقم التليفون :	01110124329	اليوم :	الثلاثاء
القائم بالمعاينة :	ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد	اسم العميل :	م / مجدي عبد الفتاح
المحافظة :	القاهرة	العنوان :	شركة دلمار للتنمية السياحية - 101 شارع الملتقى العربي - مساكن شيراتون
تسجيل الخروج :	07:09 PM	تسجيل الدخول :	04:15 PM
الإجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	2

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الأكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والكشف لم يتبيّن لنا أي وجود تسرب في شبكة التغذية المدفونة ساخن وبارد عدد 2 حمام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الخسالة :	
صرف البانيو :	
صرف حوض المطبخ :	
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التواليت :	تم
فحص خط التكيف :	
نتيجة الاختبارات :	بعد الفحص والكشف تبيّن لنا وجود تسرب في البيبة الحمام ع اليسار وتسرب في عدد ٢ صرف حوض وش

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	تبين لنا وجود تسرب في ٢ صرف حوض الوش الحمام ع اليسار
اجراءات البيبة :	تبين لنا وجود تسرب في البيبة الحمام ع اليسار مطلوب تغيير شبكات الصرف للحمام اليسار
قاعدة التواليت :	لا يوجد
اجراءات الأرضيات :	يتم حقن رخامه ٤ حوض وش بماده كيميا فليكس ١٥٠

مجموعة العزل : يوجد مشاكل بالتكيفات المركزية ٣ نقاط تسرب من أسفل حوض التكيفات والسباكة الخاص بهم

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

