

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082401583395 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01004245705
اسم العميل : عاطف حسين احمد القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ابراج المهندسين ب كورنيش المعادي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:02 PM تسجيل الخروج : 08:57 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	لم يتم..شبكة حديد
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	لم يتم..شبكة حديد
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الاختبار بجهاز الاشعة تحت الحمراء
الكشف الحراري : تم	عدد 1	لم يتم
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	لم يتم
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	لم يتم
نتيجة الملاحظات : لم يتم اختبار صرف شبكات التغذية لأنها حديد		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار وتبين وجود خلل في تطويله الصرف الارضي
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار وتبين وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	صرف خارجي
فحص البنية : تم	عدد 1	تبين وجود خلل لعدم تركيب علية بنية
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الاختبار..يوجد خلل في منبجه القاعده
فحص خط التكيف : تم	عدد 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود تسريب في صرف الغساله		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تغيير شبكة التغذية من حديد الي بلاستيك
اجراءات الاكسسوارات : لم يتم
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف في صرف الغساله 1.5 بوصه رصاصي
اجراءات البنية : يتم تركيب علية بنية
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل البانيو بماده كيما فليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

