

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082504490647 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01095715893
اسم العميل : شركة كومفورتزون القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : التجمع الخامس الحي الثاني بجوار هايبر ماركت المحلاوي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:32 PM تسجيل الخروج : 08:08 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الأكسسوارات :
	نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف الباتيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البنية :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد 1	فحص خط التكيف : تم

تم الفحص والكشف علي الصرف وتبين لنا خلل في الصرف
نتيجة الاختبارات : بعد الاختبار والكشف علي صرف التكيف تبين لنا خلل في الخط بعد الكوع ال90 وكان يصرف علي الارض

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الأكسسوارات :
- اجراءات الصرف : احلال وتجديد الجزء التالف من الخط
- اجراءات البنية :
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات :
- مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.