

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082609493483	تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01000810015
اسم العميل : م/محمد اسامه	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : اوه ويست عماره 68	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:38 PM	تسجيل الخروج : 02:33 PM
عدد الوحدات : 4	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد عدد 2 حمام + مطبخ
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن عدد 2 حمام + مطبخ
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 3	
الكشف الحراري : تم	عدد : 3	
الموجات الصوتية : تم	عدد : 3	
فحص الأكسسوارات : تم	عدد : 3	
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن وبارد عدد 2 حمام + مطبخ		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : لا يوجد	عدد : 0	
صرف الباتيو : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد : 0	
فحص البنية : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه عدد 2 حمام
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 2	تشيك على القاعده لأنها مغلقة
فحص خط التكيف : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد	
اجراءات الصرف : لا يوجد	
اجراءات البنية : تبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه عدد 2 حمام تركيب علايه بنيه ثم تقفله بماده السيوفيل	
قاعدة التواليت : تشيك على القاعده لأنها مغلقة	
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيدا بماده السيوفيل عدد 2 حمام تفريغ وحقن فواصل الشاور وتقفله جيدا بماده الكيمافليكس ابيض	
مجموعة العزل : لا يوجد	

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.