

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082701440396 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01222735405
اسم العميل : محمود علي صالح القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : ابويوسف - ش رخام العلامة - امام فيلا الحاح المحافضة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 01:22 PM تسجيل الخروج : 02:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب من سنترك خلاط الدش ناحيه الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 2
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين كسر في جسم البانيو يؤدي الي تسريب ويوجد تسريب من عدد 2 بلاعه لعدم تركيب علايه وعدم تفعليلها جيدا

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تغيير سنترك خلاط الدش
اجراءات الصرف : احلال البانيو وتغييره وتقفيل الفاصل بماده الكيما فلكس
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه لعدد 2 بلاعه وتقفيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء
مجموعة العزل : سيتوفيل للبلاعات / كيما فلكس للبانيو

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.