



# شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/09/02	رقم المعاينة :	2025083001594569
رقم التليفون :	01286102484	اليوم :	الثلاثاء
القائم بالمعاينة :	محمد ابو العنين	اسم العميل :	مينا ماجد مكرم
المحافظة :	القليوبية	العنوان :	القليوبية شبرا الخيمه ارض الحافي ش الاحمدى عقار 37 الدور 3 على يمين السلم
تسجيل الخروج :	09:32 PM	تسجيل الدخول :	07:43 PM
الإجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	1

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الأكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد ولكن تبين تسريب من قلب محبس الدفن والأكسسوار لعدم تقفيتها جيدا

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	تم
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	تم
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التواليت :	تم
فحص خط التكيف :	تم
نتيجة الاختبارات :	بعد الفحص تبين لنا تسريب من اسفل وش البلاعه لعدم تقفيته كما يوجد فراغات في الارضيه تؤدي الى تسريب عند استخدام الدش او التنظيف

### الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الأكسسوارات :	احلال الأكسسوار وتركيب وش نيكل واعاده تشطيبها
اجراءات الصرف :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البيبة :	تقفيل اسفل وش البلاعه بمادة السيروفيل
قاعدة التواليت :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات :	تقفيل فوائل السيراميك بمادة السيروفيل
مجموعة العزل :	

### السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف الالكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

