

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083002382114 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01158877227
اسم العميل : محمود بكري القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : اكتوبر جنة مصر - عماره 275 الدور 3 شقة 14 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:57 PM تسجيل الخروج : 03:45 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في خط الساخن اسفل شمعة السخان شرخ في ماسورة قطر 1/2 بوصة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري لا يوجد
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري لا يوجد
تم الفحص والاختبار لا يوجد
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تبين وجود فراغات في أرضية الشاور لحمام الماستر
تسريب نسبي من علوية البنية لحمام الماستر
وجود بعض الفراغات ف الأرضية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في خط الساخن اسفل شمعة السخان شرخ في ماسورة قطر 1/2 بوصة
اجراءات الأكسسوارات : بحالة جيدة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبا بلاستيك
قاعدة التواليت : التفصيل حول منيعة القاعدة بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : التفصيل على الفراغات التي بها خلل بمادة سيتوفيل
إعادة تفرغ وحقق فاصل الشاور بمادة كيما فليكس
مجموعة الغزل : كيما فليكس
سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.