

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083005545394 تاريخ الكشف : 2025/08/31  
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01147179458  
اسم العميل : محمد مسعد السعدني القائم بالمعاينة : محمد كارم  
العنوان : الجهني عند مستشفى قليبو المحافظة : القليوبية  
تسجيل الدخول : 02:52 PM تسجيل الخروج : 03:56 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم  
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
تم الاختبار ولا يوجد تسريب  
تم الاختبار ولا يوجد تسريب  
تم الاختبار بجهاز الاشعة تحت الحمراء  
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتية  
تم الاختبار

نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم  
عدد 1 صرف الغسالة : تم  
عدد 0 صرف البانيو : تم  
عدد 1 صرف حوض المطبخ : تم  
عدد 0 فحص البنية : تم  
عدد 2 فحص قاعدة التواليت : تم  
عدد 1 فحص خط التكيف : تم  
عدد 0  
تم الاختبار ولا يوجد تسريب  
صرف خارجي  
تم الاختبار ولا يوجد تسريب  
صرف خارجي لم يتم  
تم الاختبار يوجد خلل اعلي جسم البنية  
يوجد خلل في منبجه القاعده  
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد  
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : يتم تقفيل وش البنية وتقفلها جيدا  
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده  
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وجاريل الشاور بماده كيما فليكس  
مجموعة العزل : لا يوجد

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

