

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083009355455 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01000441447
اسم العميل : محمد محمود ماجد القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : القاهرة التجمع الاول كمبوند ديار بارك فيلا 54
ب الدور الارضى حمام الضيوف والدور الاول
حمام الماستر الرئيسي
تسجيل الدخول : 03:33 PM تسجيل الخروج : 04:56 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من اعلي البلاعه عدد 2 لعدم وجود علايه وعدم تقفيلها كما يوجد تسريب من فراغات فواصل الجاكوزي عند الاستخدام

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه مخصصه للبلاعه وتقفيلها بماده السيترافل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : حقن فاصل الجاكوزي بماده الكيما فلكنس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.