

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083104525519	تاريخ الكشف : 2025/09/01
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01000273323
اسم العميل : اسامه خاطر	القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : كمباوند تارا فيلا فيلا 117	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:06 PM	تسجيل الخروج : 03:40 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الكشف الحراري : تم		تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
الموجات الصوتية : تم		تم الاختبار
فحص الاكسسوارات : تم		تم الفحص والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 2	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الفسالة : تم	عدد : 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب داخل
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	لا يوجد
فحص البيبة : تم	عدد : 2	تم الاختبار وتبين خلل في جسم البيبه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الاختبار
فحص خط التكيف : تم	عدد : 1	تم الاختبار
نتيجة الاختبارات :		تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه+عامود صرف4بوصه+3بوصه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البيبة : تركيب اعليه بيبه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ فواصل الأرضيات بماده ايبوكس وكيمافيلكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.