

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090103221351 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01094317785
اسم العميل : رضا عبدالجواد عبدالمنعم القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة اكتوبر مدينة الفردوس الجيش عماره المحافظة : الجيزة
568 الدور الاول شقه 12
تسجيل الدخول : 11:00 AM تسجيل الخروج : 12:17 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
بعد الفحص لم يتبين تسريب من الخط البارد ولاكن تبين لنا تسريب من الخط الساخن من لأكور تجميع مدفون داخل الحائط

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف البانيو القدم ولم يتبين لنا وجود تسريب
لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
لا يوجد
بعد الفحص تبين لنا تسريب من اعلي البلاعه لعدم وجود علايه وجود خلل في تقفيل البانيو وفواصل الارضيات لعدم تفعيلها جيدا

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب في الخط الساخن
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه وتقفيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بماده السيتوفيل / حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.