

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090104195596 تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01033030046
اسم العميل : احمد القبطان القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : ماونت ن فيو هايد بارك المحافظة : القاهرة
الروف : 61/35 تسجيل الدخول : 12:39 PM
تسجيل الخروج : 02:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف البانيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البنية :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد	فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : تم فحص واختبار حوض جاكوزى مبانى صرف وتغذية واختبار خط تغذية لحوض الأوفيس

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : تعديل ميل الصرف قطر 1.5 بوصة والتفصيل على مخرج البنية
اجراءات البنية : تركيب جاليرية للصرف الأرضية
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : عزل جميع مخارج الجيتات لجسم الجاكوزى بمادة عزل
إعادة تفريغ وحقق فاصل الأرضية بالكامل بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.