

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090106381291 تاريخ الكشف : 2025/09/09
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01004273945
اسم العميل : جمال احمد القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : -- المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:28 PM تسجيل الخروج : 02:28 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود في شبكة الصرف المدفونه ملحوظه البنيه ظهر +كرسي القاعده ظهر تشيك عليهم

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد التغذية حديد في بلاستيك
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا
اجراءات البنية : تشيك ع البنيه لأنها ظهر
قاعدة التواليت : تشيك ع القاعده لأنها ظهر
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيدا بماده السيتوفيل
إحلال وتجديد البانيو بالكامل لانه في أكثر من شرح ملحوظه البانيو مباني
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.