

بيانات العميل

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| رقم المعاينة : 2025090112491062 | تاريخ الكشف : 2025/09/02 |
| اليوم : الثلاثاء | رقم التليفون : 01021273030 |
| اسم العميل : مصطفى مصطفى القيم | القائم بالمعاينة : اسلام قاسم |
| العنوان : دار مصر عماره 103 شقه 3 | المحافظة : القاهرة |
| تسجيل الدخول : 12:34 PM | تسجيل الخروج : 02:34 PM |
| عدد الوحدات : 3 | الاجراء التالي : معالجة |

اختبارات شبكة تغذية المياه

| | | |
|--|---------|---|
| اختبار ضغط المياه : تم | عدد : 3 | تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 8 بار ولايوجد اي تسريب |
| ضغط المياه البارد : تم | عدد : 1 | تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 8 بار ولايوجد اي تسريب |
| ضغط المياه الساخن : تم | عدد : 1 | تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 8 بار ولايوجد اي تسريب |
| الكشف الحراري : تم | عدد : 1 | تم |
| الموجات الصوتية : تم | عدد : 1 | تم |
| فحص الاكسسوارات : تم | عدد : 1 | تم وجود خلل ف جميع الاكسسوار بالكامل |
| نتيجة الملاحظات : تم ولايوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه | عدد : 1 | تم ولايوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه |

اختبارات شبكة الصرف

| | | |
|---|---------|--|
| صرف حوض الوش : تم | عدد : 3 | لايوجد تسريب |
| صرف الغسالة : تم | عدد : 1 | لايوجد تسريب |
| صرف البانيو : تم | عدد : 2 | تم ولايوجد تسريب |
| صرف حوض المطبخ : تم | عدد : 1 | لم يتم لانه ع العمومي |
| فحص البيبة : تم | عدد : 3 | تم وجود خلل ف غلايه البيبه لعدد 3 حمام |
| فحص قاعدة التواليت : تم | عدد : 3 | تم وجود خلل ف عدد 3 غلايه البيبه جيدا |
| فحص خط التكيف : تم | عدد : 1 | تم ولايوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه |
| نتيجة الاختبارات : تم ولايوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه | عدد : 1 | تم ولايوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه |

الاجراء المطلوبة

| | |
|---|--|
| اجراءات التغذية : لا يوجد | اجراءات الاكسسوارات : تغيير جميع الاكسسوار بالكامل لعدد 10 محبس زاويه 2 طقم سينترك خلاط البانيو القدم + حمام الكبير حمام البانيو تغيير لعدد 2 طابه حديد حمام الصغير + الكبير |
| اجراءات الصرف : لا يوجد | اجراءات البيبة : تركيب عدد 6 غلايه بيبه لعدد 3 حمام وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل |
| قاعدة التواليت : تغيير لعدد 3 ملجيه قاعده وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل لعدد 3 حمام | اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل لعدد 3 حمام + مطبخ |
| مجموعة الغزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو القدم بماده كيما فليكس لعدد 1 حمام | |

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.