

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090203095371	تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 0 15 51160024
اسم العميل : فادي اسكندر	القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : الهضبة الوسطي مدرسه سما	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:09 PM	تسجيل الخروج : 03:41 PM
عدد الوحدات : 5	الاجراء التالي : _

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 2	تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 0	
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 0	
الكشف الحراري : تم	عدد : 0	تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم	عدد : 0	تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 0	تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة (خط بارد) علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب		

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 5	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد : 0	لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	لا يوجد
فحص البيبة : تم	عدد : 6	تم الاختبار..يوجد خلل في جسم البيبه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 5	تتم الاختبار
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والفحص علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات		

### الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تم..لا يوجد
اجراءات الصرف : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات البيبة : يتم تفقيل جسم البيبه من الاعلي بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : يتم فك وتركيب طقم مسامير لعدد5قاعه حمام والتفقيل جيداً
اجراءات الارضيات : يتم حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل+أسفل قواعد التواليت
مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.