

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090207524144 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01222444111
اسم العميل : داليا سمير ناشد القام بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : كومباوند بالم باركس عمارة 87 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:53 AM تسجيل الخروج : 12:13 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 0
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
لا يوجد
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
لا يوجد
تم الاختبار ولا يوجد مشكله
لم يتم قاعده معلقه
للا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والفحص علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : يفضل إحلال وتجديد محبس الدفن
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يتم حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.