

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090309280817 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01009717012
اسم العميل : احمد محمد ابراهيم القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : التجمع الخامس المنطقة الصناعية مصنع mighty Food المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:03 AM تسجيل الخروج : 01:34 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 9
صرف الغسالة : لا يوجد عدد
صرف البانيو : لا يوجد عدد
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد
فحص البنية : تم عدد 8
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 4
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد
بعد الفحص تبين لنا تسريب من فراغات ارضيه الحمام وتبين لنا تسريب من تقفيل عدد 8 بلاعه لعدم وجود
علايات وتبين تسريب من عدد 2 مجر لعدم تقفيلهم

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : احلال المجر واعادة تقفيلها من جديد وحققها بماده السيئوفيل
اجراءات البنية : تركيب علايات لعدد 8 بلاعه وتقفيلهم جيدا بماده السيئوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق الارضيات بماده السيئوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.