

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090309353226 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01026666335
اسم العميل : محمد حجازي القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : اسكندرية المنزه برج المنزه خلف شيراتون الاسكندرية
المنزه الدور الثاني علوى شقة 2 حمام الضيوف
تسجيل الدخول : 03:51 PM تسجيل الخروج : 05:39 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار وعمل كشف موجات صوتية
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار وعمل كشف موجات صوتية
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في خط الساخن اسفل شمعة السخان شرخ في ماسورة قطر 3/4 بوصة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : وجود فراغات اسفل الوش الاستانلس للبنية لحمام الضيوف

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في خط الساخن اسفل شمعة السخان شرخ في ماسورة قطر 3/4 بوصة
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبي بلاستيك لحمام الضيوف والتفصيل بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.