

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090310023879	تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01093929193
اسم العميل : بسام احمد توفيق	القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : القاهرة السلام ارض الريان ش محمد عوده عقار 27 الدور الاول	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:34 PM	تسجيل الخروج : 07:12 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

تم اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
الكشف الحراري : تم	عدد 1	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب من سنترك خلط الدش وقلب محبس الدفن
نتيجة الملاحظات : تم	عدد 1	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم فحص صرف البانيو والطابق وتبين لنا وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	لم يتم الاختبار لـ تركيبه علي العمومي مباشر
فحص البيبة : تم	عدد 1	فحص البيبة ولم يتبين لنا تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم	عدد 1	بعد الفحص تبين تسريب من طابق البانيو بالكامل وتبين خلل في تقفيل فاصل البانيو يؤدي الي تسريب عند الاستخدم

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تغيير سنتر خلط الدش وتغيير قلب محبس الدفن
اجراءات الصرف : تغيير طابق البانيو بالكامل
اجراءات البيبة : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : تغيير طقم مسمار التواليت
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلنكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

