

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090312250592	تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01002531310
اسم العميل : يوسف الدالي	القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : k الحيال13 ة كمباوند جوار عماره	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:34 PM	تسجيل الخروج : 02:03 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الاختبار
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار وتبين وجود تسريب في الخط الساخن المتصل بين الحمام وغرفه النوم	عدد 1	تم الاختبار

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 0	صرف خارجي
فحص البيبة : تم	عدد 1	لا يوجد
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	لا يوجد
فحص خط التكيف : تم	عدد 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب	عدد 1	تم الاختبار

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط الساخن
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البيبة : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفريغ فواصل الشاور بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.