

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090312323916	تاريخ الكشف : 2025/09/04
اليوم : الخميس	رقم التليفون : 01555345000
اسم العميل : احمد سعيد	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : مجموعه عماره 29	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:26 PM	تسجيل الخروج : 02:00 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 2	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 2	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد 2	تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه ولاكن تبين وجود تسريب من الفاصل الذي بين الجيريا وماسوره الصرف للحمام الثاني وخلل في تقفيل الجيريا (شاوور)
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص البنية : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الصرف : التففيل الجيد بين الجيريا وماسوره الصرف للحمام الثاني بماده السيوفيل والتقفيل الجيد حول الجيريا لعدد 2 جيريا	لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد	لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد	لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد	لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.