

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090602054358 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01115110668
اسم العميل : مهندس سعيد الدكروري القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : التجمع الثالث - الاندلس 1 بجوار كومباوند القطامية ديونز - عمارة 35
الدور الارضي شقة يمين السلم حمام الضيوف بجوار المطبخ
تسجيل الدخول : 05:26 PM تسجيل الخروج : 06:17 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب ف خط الساخن تى لحام 3/4 بوصة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف الباتيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 متصل على العمومى بشكل مباشر
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تبين وجود خلل فى تثبيت كرسي القاعده لعدم وجود مسمار ربط ارضى

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف فى خط الساخن تى لحام 3/4 بوصة أعلى محبس الدفن
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : تثبيت كرسي القاعده بطقم مسمار ارضى
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.