

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090602363658	تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01003317585
اسم العميل : مهندس محمد زيدان	القائم بالمعاينة : محمد صابر
العنوان : ش كابول موازى لمكرم عبيد 12	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 08:01 PM	تسجيل الخروج : 08:20 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم لاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم لاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		
فحص الاكسسوارات : تم		
نتيجة الملاحظات : تم لاختبار والكشف على شبكة التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب		

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم لاختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الفسالة : تم	عدد : 1	تم لاختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في علايه البيبه
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص البيبه : تم	عدد : 1	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	
فحص خط التكيف : تم	عدد : 1	
نتيجة الاختبارات : تم لاختبار والكشف على شبكة الصرف		

### الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الاكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البيبه : علايه بيبه
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات :
- مجموعة الغزل :

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.