

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090602471166	تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01224574059
اسم العميل : محمود مسعد محمود	القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : العبور الحي الخامس بجوار مستشفى فريد حبيب	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:20 AM	تسجيل الخروج : 12:47 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم وتبين وجود تسريب من الخط البارد في منتصف ارضيه المطبخ
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		
فحص الاكسسوارات : تم		
نتيجة الملاحظات : تم وتبين وجود تسريب من الخط البارد		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الفسالة : عدد : 0		
صرف البانيو : عدد : 0		
صرف حوض المطبخ : عدد : 0		
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم
فحص خط التكيف : عدد : 0		
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه		

الاجراء المطلوبة

- اجراءات التغذية : إحلال وإصلاح الجزء التالف من الخط البارد
- اجراءات الاكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البيبة :
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات :
- مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.