

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090604211529 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01001715093
اسم العميل : م/سميه احمد القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : التجمع الاول البنفسج فيلا 22 الدور الارضى شقة يمين السلم المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:53 PM تسجيل الخروج : 07:44 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف الباتيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من اسفل الوش الاستانلس للبيبة لعدم وجود علوية بلاستيك لحمام الدور الارضى وتبين وجود غرفة تفتيش خلف الحمام منهاله وجود فراغ حول منيعة القاعدة ويحتاج إلى التقفيل بمادة عزل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبا بلاستيك وإعادة ترميم وعزل غرفة التفتيش خلف الحمام
قاعدة التواليت : التقفيل حول منيعة القاعدة بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : عمل عزل للحائط المجاور الجنية وكذلك السلم الخارجى المجاور للحائط الذى به رطوبة
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.