

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090610522130 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01225145153
اسم العميل : سيد حمدي القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : الحي العاشر ش جمال عبد الناصر بجوار معروض مصطفى السلاب
تسجيل الدخول : 11:00 AM تسجيل الخروج : 01:14 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد حمام الضيوف
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن حمام الضيوف
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن وبارد حمام الضيوف

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد
عدد 0
صرف الباتيو : لا يوجد
عدد 0
صرف حوض المطبخ : لا يوجد
عدد 0
فحص البنية : تم
عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد
عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في حمام الضيوف في منجيه القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تشيك على الاكسسوار بالكامل حمام الضيوف
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منجيه القاعده وتقلها جيدا بماده السيتوفيل تركيب جلبه اصلاح 4بوصه طنويله لي صرف القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيدا بماده السيتوفيل تقفيل حولين مسمار القاعده جيدا بماده السيتوفيل حمام الضيوف
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.