

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090611040666 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01111051111
اسم العميل : شريف فوزي القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : Hbr 4 هايت بارك التجمع الخامس بلاستر 21 المحافظة : القاهرة
عمارة الدور 2 شقة 202 تسجيل الخروج : 12:51 PM
تسجيل الدخول : 11:37 AM الاجراء التالي : معالجة
عدد الوحدات : 3

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3
صرف الغسالة : تم عدد 2
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من عدد 3 علنية ببيا لعدم التفتيل عليهم بشكل صحيح
وجود فراغات في فاصل الشاور لحمام الماستر وحول حلق باب الحمام لعدد 3 حمام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية ببيا بلاستيك لعدد 3 حمام
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقن فاصل الشاور لحمام الماستر بمادة كيما فليكس والتفتيل حول باب الحمام لعدد 3 حمام بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : كيما فليكس سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.